

# SISTEM KOMUNIKASI OPTIK

- MATERI 9
- PENGUKURAN OTDR
- D3 Teknologi Telekomunikasi – Fakultas Ilmu Terapan




# PENGUKURAN OTDR

## YANG PERLU DIPERHATIKAN SAAT PENGUKURAN DENGAN OTDR :

1. Jangan melihat langsung ke mata
2. Terminal ground frame.
3. Konektor harus bersih
4. Tegangan catuan yang diijinkan
5. Penanganan kabel konektor.
6. Kondisi lingkungan alat
7. Kemampuan spesifik dari peralatan

# PENGUKURAN OTDR


## ► 1. Mengukur Jarak Suatu Event



$$\text{Jarak} = \frac{\text{Kecepatan Cahaya (vacuum) } \times \text{waktu}}{2 \times \text{Index bias}}$$

# PENGUKURAN OTDR

## ► 2. Mengukur Redaman



### Besarnya daya untuk jarak L

$$X[\text{dBW}] = A [\text{dB}] - \alpha \cdot L [\text{dB}]$$

Dimana,

X = Besarnya daya untuk jarak L

A = Daya awal yang diberikan OTDR ke serat optik untuk OTDR mini,


$A_{\max}$  adalah 31 dBw

$\alpha$  = Redaman (dB/km)


L = Panjang

# PENGUKURAN OTDR

## ► 3. Mengukur Loss




Gambar. Pengukuran sambungan (*splice*) dan konektor pada OTDR




# PENGUKURAN OTDR

## ► 4. Mengukur optical return loss (ORL)




# PENGUKURAN OTDR

## ► Pengukuran Harian Pada ODF (Optical Distribution Frame)




# PENGUKURAN OTDR

## ► Pengetesan Kondisi Sambungan



# PENGUKURAN OTDR

## ▶ Pengetesan Bending



# TERIMA KASIH

---



## UNITED STATES OFFICE

1243 Barker Cypress  
San Francisco, California



## EUROPE OFFICE

13 Ave. Ballarta  
Barcelona, Spain



## SOUTH AMERICA OFFICE

45 Calle Norte  
Argentina